



## ACCESORIOS

### Accesorios para controladores.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0141	AKO-14910	Tapa transparente para protección frontal para equipos de fijación panelable.	0,84
AK0130	AKO-15586	Cable apantallado 3 x 0,5 m <sup>2</sup> , para prolongación de sondas NTC, PTC Pt100 (Precio por m.)	2,23
AK0132	AKO-155908	Vaina acero inoxidable AISI 304 Rosca 1/2" GAS. Ø interior 8 mm. Longitud 140 mm.	36,83



### Transformadores y fuentes de alimentación.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0257	AKO-80014A	Fuente de alimentación 115-230V./24V., 1A. Para alimentación de sondas AKO-80013 y AKO-80014A. Permite alimentar hasta 10 sondas	161,45
AK0140	AKO-15590	Transformador 120-230V.-/12V. Consumo máximo 3VA	13,55



## RELÉS TEMPORIZADORES DE RETARDO

### Relés temporizadores de retardo a la reconexión de compresores.

Los retardadores se instalan en aparatos, instalaciones o máquinas que requieren:

- Asegurar un tiempo de retardo de puesta en marcha cuando se conecta el equipo.
- Asegurar un tiempo de reposo desde la última desconexión hasta una nueva.
- Realizar conexiones escalonadas en el tiempo de diferentes equipos.

Son especialmente adecuados en el caso particular de protección para compresores.

Alimentación 230 V.

Dimensiones: 90 x 61 x 17,5 mm.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0086	AKO-5255A	Relé de retardo desde la última desconexión. Regulable de 50 a 300 segundos.	40,01
AK0087	AKO-5256A	Relé de retardo a la conexión. Regulable de 30 a 300 segundos.	38,76



### Relés temporizadores de retardo a la reconexión de compresores.

Los relés de la serie AKO-5442 se utilizan para detectar el fallo, inversión o desequilibrio de fases en el suministro eléctrico.

Detectan desequilibrio >20%± a 400V. y >35%±5% a 230V. en 50 Hz.

Detectan caída de tensión en las 3 fases si es >25%±5%.

Retardo disparo de contacto entre 1 y 2 segundos.

Dimensiones 90 x 71 x 58 mm.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0095	AKO-5442B	Relé detector desequilibrio de fases para 400 V. y 230 V. 50 Hz.	48,11

